プールの安全確保のための自主点検結果

当北市民健康文化センタープールは、次の事項について点検を行ない、施設の安全を確認しています。

平成29年5月25日

プール管理者　　北市民健康文化センター運営共同企業体
（連絡先　　０４２－７７３－５５７０）

<table>
<tr><th>区分</th><th>点検項目</th><th>点検結果</th></tr>
<tr><td rowspan="3">施設関係
（排水口）</td><td>鉄蓋、金網、吸い込み防止金具等がネジ・ボルトで堅固に固定されているか</td><td>排水・吸水口の蓋はボルト、ネジにより堅固に固定されています。</td></tr>
<tr><td>排水・吸水口の二重構造と蓋のボルトのゆるみがないかを確認。</td><td>営業時間中毎時確認しています。</td></tr>
<tr><td colspan="2">【排水・吸水口の蓋の固定の確認】
 

 </td></tr>
<tr><td rowspan="2">管理運営関係
（監視体制）</td><td>監視員が適切に配置されているか。</td><td>利用人数に応じて適切に配置しています。</td></tr>
<tr><td>監視員に対して、プールの施設・構造や監視業務について十分な指導を行なっているか。</td><td>プールの施設・構造や監視体制について十分な指導を行なっています。</td></tr>
</table>